


USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan.

Siirto-ohjelman asennus

1. Avaa kansio, johon latait siirto-ohjelman. Tuplaklikkaa "SETUP.EXE" -ikonia.




2. Seuraa asennusikkunoiden ohjeita. Klikkaa "Next".



3. Valitse kansio, johon haluat asentaa siirto-ohjelman klikkaamalla "Browse". Valittuasi kansion, klikkaa "Next".




4. Valitse nimi, jolla ohjelma nimetään käynnistä-valikossa. Klikkaa "Next".



5. Asennus on valmis. Klikkaa "Finish".



6. Käynnistääksesi ohjelman, klikkaa "Start" työpöydän vasemmassa alakulmassa. Valitse "Programs/USB downloader/USB downloader". Ohjelma käynnistyy.



USB ajurin asennus

Voidaksesi käyttää USB siirto-ohjelmaa, tulee USB ajuri olla ensin asennettu. Valitse alta ohjeet käyttöjärjestelmäsi mukaan ja asenna ajuri.

Alla olevat ohjeet opastavat asentamaan ajurin englanninkieliseen Windows® käyttöjärjestelmään.

Windows® 98 käyttöjärjestelmä.

Seuraa alla olevia ohjeita asentaaksesi ajurin Windows 98 käyttöjärjestelmään.

1. Käynnistä tietokone ja sovitin.
2. Kytke USB-kaapeli sovittimen ja PC:n välille ja valitse ”**Add New Hardware Wizard**”, joka opastaa sinua asentamaan uuden laitteen. Valitse ”**Next**”.
3. Valitse ”**Search for the best driver for your device (Recommended)**”, klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
4. Valitse ”**Specify a location**” ja ”**Browse**”. Etsi kansio, johon lataisit tiedostot Welhon internet-sivuilta. ”...**USB downloader\drivers\win98_2000**”.
5. Windows® löytää kansiosta ajurin (**hd_usb.inf**) . Klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi asennusta.
6. Valitse ”**Next**”. Windows kopioi tarvittavat tiedostot tietokoneeseesi.
7. Kun Windows on kopioinut tiedostot, valitse ”**Finish**”.
8. Ajurin asennuksen jälkeen valitse ”**Control Panel**”, tuplaklikkaa ”**System**”, tuplaklikkaa ”**Device Manager**”, tarkistaaksesi onnistuneen ajurin asennuksen. ”**HD STB USB**” merkintä näkyy kohdan ”**Universal Serial Bus Controller**” alla.

Windows® ME Käyttöjärjestelmä

Seuraa alla olevia ohjeita asentaaksesi ajurin Windows ME käyttöjärjestelmään.

1. Käynnistä tietokone ja sovitin.
2. Kytke USB-kaapeli sovittimen ja PC:n välille ja valitse ”**Add New Hardware Wizard**”, joka opastaa sinua asentamaan uuden laitteen. Valitse ”**Automatic search for a better driver (recommended)**” ja klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
3. Windows® löytää kansiota ajurin (**hd_usb.inf**). Klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
4. Windows kopioi tarvittavat tiedostot tietokoneeseesi. Kun tiedostot on kopioitu, klikkaa ”**Finish**”. Ajuri on asennettu.
5. Kun ajuri on asennettu, valitse ”**Control Panel**”-> ”**System**”->”**Device Manager**” ja tarkista, että ajuri on asennettu. ”**HD STB USB**” merkintä näkyy ”**Universal Serial Bus Controller**” kohdan alla.

Windows® 2000 käyttöjärjestelmä

Seuraa alla olevia ohjeita asentaaksesi ajurin Windows® 2000 käyttöjärjestelmään.

1. Käynnistä tietokone ja sovitin.
2. Kytke USB-kaapeli sovittimen ja PC:n välille. Valitse ”**Found New Hardware Wizard**” joka opastaa sinua asentamaan uuden laitteen. Valitse ”**Automatic search for a better driver (recommended)**” ja klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
3. Valitse ”**Search for a suitable driver for my device (recommended)**” ja klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
4. Valitse ”**Specify a location**” ja etsi kansio, johon lataisit tiedostot Welhon internet-sivuilta, ”...\\USB downloader\\drivers\\win98_2000”. Klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
5. Windows® löytää ajurin (**hd_usb.inf**). Klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
6. Kun Windows on asentanut ajurin, valitse ”**Finish**”.
7. Kun ajuri on asennettu, valitse ”**Control Panel**”->”**System**”->”**Hardware**”->”**Device Manager**”. Näet ”**HD STB USB**” merkinnän ”**Ports (Com & LPT)**” kohdan alla.

Windows® XP käyttöjärjestelmä

Seuraa alla olevia ohjeita asentaaksesi ajurin Windows® XP käyttöjärjestelmään.

1. Käynnistä tietokone ja sovitin.
2. Kytke USB-kaapeli sovittimen ja PC:n välille ja valitse ”**Found New Hardware Wizard**”, joka opastaa sinua asentamaan uuden laitteen. Valitse ”**Install the software automatically (Recommended)**”. Klikkaa ”**Next**” jatkaaksesi.
3. Käyttöjärjestelmä löytää automaattisesti laitteen ja asentaa ajurin (**hd_usb.inf**) järjestelmääsi.
4. Klikkaa ”**Finish**”.
5. Kun ajuri on asennettu, näkyy ”**HD STB USB**” merkintä ”**Ports (Com&LPT)**” kohdan alla.